4.关于符合本国产品标准的声明函

本公司(单位)郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发(2025)34 号)的规定，本公司(单位)提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下 ：

1.(室内全彩 led 屏)，生产厂为(深圳市洲明科技股份有限公司)，厂址为(深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼)。(室内全彩 led 屏)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(室内全彩 led 屏)的 (LED 显示模组、驱动 IC、接收卡、开关电源)在中国境内生产。(室内全彩 led 屏)的(组装、焊接)在中国境内完成。

2.(视频信号处理器)，生产厂为(深圳市洲明科技股份有限公司)，厂址为(深圳市宝安区福海街道和平社区同富裕工业区蚝业路 18 号 B 栋 1-3 楼)。(视频信号处理器)的中国境内生产的组件成本占比≥(96%)(视频信号处理器)的 (视频处理主板、FPGA 主控板、信号接口板、电源模块)在中国境内生产。(视频信号处理器)的(组装、焊接)在中国境内完成。

3.(扩声系统)，生产厂为(广东保伦电子股份有限公司)，厂址为(广州市番禺区石碁镇南荔东路 56 号)。(扩声系统)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(扩声系统)的 (扬声器单元、功率放大模块、数字音频 DSP 处理板、调音主板、电源模块)在中国境内生产。(扩声系统)的(组装、焊接)在中国境内完成。

4.(操作终端)，生产厂为(紫光计算机科技有限公司)，厂址为(郑州高新技术产业开发区枫香西街 173 号天健湖智联网产业园 10 号楼)。(操作终端)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(操作终端)的 (主控主板、触控显示模组、触控控制 IC、存储模块、电源模块)在中国境内生产。(操作终端)的(触控屏贴合装配、触控参数校准、整机功能调试、通电老化测试)在中国境内完成。

5.(移动式土壤墒情监测仪），生产厂为(郑州欧柯奇仪器制造有限公司)，厂址为(郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号企业总部基地园区 28 号楼、29 号楼 1、2 层)。 (移动式土壤墒情监测仪)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(移动式土壤墒情监测仪)的 (传感器、集线器)在中国境内生产。 (移动式土壤墒情监测仪)的(组装、焊接)在中国境内完成。

6.(智能孢子捕捉仪),生产厂为(郑州欧柯奇仪器制造有限公司),厂址为(郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号企业总部基地园区 28 号楼、29 号楼 1、2 层)。(智能孢子捕捉仪)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(智能孢子捕捉仪)的(主控控制板、显微成像模组)在中国境内生产。 (智能孢子捕捉仪)的(组装、焊接)在中国境内完成。

7.(气象监测站），生产厂为(郑州欧柯奇仪器制造有限公司)，厂址为(郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号企业总部基地园区 28 号楼、29 号楼 1、2 层)。(气象监测站)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(气象监测站)的 (气象传感器组、数据传输模块)在中国境内生产。 (气象监测站)的(组装、焊接)在中国境内完成。

8.(虫情测报灯），生产厂为(郑州欧柯奇仪器制造有限公司)，厂址为(郑州高新技术产业开发区翠竹街 1 号企业总部基地园区 28 号楼、29 号楼 1、2 层)。(虫情测报灯)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(虫情测报灯)的 (传动组件、物联网通信模块、电源模块)在中国境内生产。 (虫情测报灯)的(组装、焊接)在中国境内完成。

9.(农田图像采集终端），生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 (农田图像采集终端)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(农田图像采集终端)的 (图像传感器模组、主处理芯片、镜头组件、电源模块)在中国境内生产。 (农田图像采集终端)的(SMT 贴

片焊接、固件烧录、整机装配、功能调试、老化检测)在中国境内完成。

10.(太阳能供电系统），生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 (太阳能供电系统)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(太阳能供电系统)的 (光伏板组件、磷酸铁锂电池组)在中国境内生产。 (太阳能供电系统)的(组装、焊接)在中国境内完成。

C19C3E5C

11.(温度湿度检测器），生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 (温度湿度检测器)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(温度湿度检测器的 (单板检测、温湿度校准)在中国境内生产。 (温度湿度检测器)的(组装、焊接)在中国境内完成。

12.(图像采集终端），生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 (图像采集终端)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(图像采集终端)的 (主控主板、图像传感器、光学镜头)在中国境内生产。 (图像采集终端)的(组装、焊接)在中国境内完成。

C19C3E5C

13.(视频录像机），生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 (视频录像机)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(视频录像机)的 (SMT 贴片、回流焊接、主板固件烧录、单板功能测试)在中国境内生产。 (视频录像机)的(组装、焊接)在中国境内完成。

14.(POE 交换机），生产厂为(杭州海康威视数字技术股份有限公司)，厂址为(浙江省杭州市滨江区阡陌路 555 号)。 (POE 交换机)的中国境内生产的组件成本占比≥(100%)(POE 交换机)的 (单板上电检测、POE 供电功能调试)在中国境内生产。 (POE 交换机)的(组装、焊接)在中国境内完成。

15.(操作终端），生产厂为(联想（北京）有限公司)，厂址为(北京市海淀区上地西路 6 号 2 幢 2 层 201-H2-6)。(操作终端)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(操作终端)的 (主控主板、触控显示模组、触控控制 IC)在中国

C19C3E5C

境内生产。（操作终端)的(组装、焊接)在中国境内完成。

16.(扫描手持机），生产厂为(江门市得实计算机外部设备有限公司)，厂址为(江门市江海区金星路 399 号)。（扫描手持机)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(扫描手持机)的（显示屏、电池组、通信模块、电源管理芯片)在中国境内生产。（扫描手持机)的(组装、焊接)在中国境内完成。

17.(条码打印机），生产厂为(江门市得实计算机外部设备有限公司)，厂址为(江门市江海区金星路 399 号)。（条码打印机)的中国境内生产的组件成本占比≥(95%)(条码打印机)的（单板检测、驱动固件烧录)在中国境内生产。（条码打印机)的(组装、焊接)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，承担相应法律责任。

公司(单位)名称（企业电子签章）:联通（河南）产业互联网有限公司

日期： 2026 年 11 月 5 日

1.产品如有型号，请在“产品名称 ”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例 ”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件 ”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序 ”栏可不填，下同。

注：此表必须附于响应文件中