

SGM商品车PDI检查表V4.1

VIN: LSGUA84L9PG008332 检查日期: 2023.4.26 公里数: 25 车身颜色: 白

一 上牌项目

1. 车身钢印: ☑正常 □缺失 □缺字、笔画 □字体不清 □号码错误
2. 车身铭牌: ☑正常 □缺失 □缺字、笔画 □字体不清 □号码错误 □日期不符
3. 前挡风玻璃下方铭牌: ☑正常 □缺失 □号码错误
4. 合格证: ☑正常 □无公章 □VIN号不正确 □车身颜色不符

二 安全及行驶项目

1. 发动机: ☑正常 □无法启动 □冷却液液位低 □机油液位低 □抖动 □异响
2. 变速箱: ☑正常 □无法行驶 □漏油 □无法挂挡(MT) □无档位(AT) □异响
3. 制动系统: ☑正常 □制动液液位低 □制动液泄露 □制动失效 □异响
4. 转向系统: ☑正常 □转向液位低 □转向重 □异响
5. 发动机舱内管子、卡箍: ☑正常 □ 脱落、松动
6. 电瓶负极桩头: ☑正常(色标确认) □负极螺栓紧固 □锈蚀 □损坏
7. 燃油泄露: ☑正常 □发动机舱内(燃油管旋转回拉并色标确认) □车辆后部
8. 外部灯光检查: ☑正常 □高位刹车灯部分不亮

______ 常亮 ______ 不亮

9. 内部灯光检查(仅限于仪表头各类指示/故障灯): ☑正常

常亮 ______ 闪烁 不亮

10. 后减震弹簧: ☑有 □无__ □左侧 □右侧

三 配置检查:

1. On Star(如配置) ☑信号正常 □无信号 □按键、指示灯异常
2. 轮胎、钢圈一致性(牌子、型号) ☑一致 □不一致 □______鼓包 □缺肉
3. 全车玻璃: ______位置 ☑正常 □气泡 □裂纹 □碎裂
4. 四门防擦条(外观)(如配置) ☑一致 □不一致
5. 左右外后视镜(外观) ☑一致 □不一致

四 功能性检查

1. 天窗功能(如配置): ☑正常 □无法开启 □无法关闭 □遮阳板无法正常关闭
2. 音响娱乐功能: ☑正常 □无法开机 □无声音 □屏幕显示不正常(包括无显示)
3. 空调功能(当环境温度大于5℃时检查): ☑正常 □无法制冷 □出风模式不正常 □异响
4. 四门玻璃升降功能(配置电动升降开关):

左前门: ☑正常 □无法升降 右前门: ☑正常 □无法升降
左后门: ☑正常 □无法升降 右后门: ☑正常 □无法升降

5. 遥控钥匙(如配置): ☑正常 □无法开门 □无法关门 □钥匙找不到
6. 四门开关: ☑正常, □______门无法开启 □______门无法关闭 □______门开关异响
7. 雨刮检查: ☑喷水正常 ☑动作正常 □[illegible]

其他: 无

检查人签名:

李再阳