



SGM商品车PDI检查表V4.1

VIN: LSGUA84L7P9008586

检查日期: 2023.4.16 公里数: 15

车身颜色: 白

一 上牌项目

- 1. 车身钢印: 正常 缺失 缺字、笔画 字体不清 号码错误
- 2. 车身铭牌: 正常 缺失 缺字、笔画 字体不清 号码错误 日期不符
- 3. 前挡风玻璃下方铭牌: 正常 缺失 号码错误
- 4. 合格证: 正常 无公章 VIN号不正确 车身颜色不符

二 安全及行驶项目

- 1. 发动机: 正常 无法启动 冷却液液位低 机油液位低 抖动 异响
- 2. 变速箱: 正常 无法行驶 漏油 无法挂挡(MT) 无挡位(AT) 异响
- 3. 制动系统: 正常 制动液液位低 制动液泄露 制动失效 异响
- 4. 转向系统: 正常 转向液位低 转向重 异响
- 5. 发动机舱内管子、卡箍: 正常 脱落、松动
- 6. 电瓶负极桩头: 正常(色标确认) 负极螺栓紧固 锈蚀 损坏
- 7. 燃油泄露: 正常 发动机舱内(燃油管旋转回拉并色标确认) 车辆后部
- 8. 外部灯光检查: 正常 高位刹车灯部分不亮
常亮 _____ 不亮 _____
- 9. 内部灯光检查(仅限于仪表头各类指示/故障灯): 正常
常亮 _____ 闪烁 _____ 不亮 _____
- 10. 后减震弹簧: 有 无 左侧 右侧

三 配置检查:


- 1. On Star(如配置): 信号正常 无信号 按键、指示灯异常
- 2. 轮胎、钢圈一致性(牌子、型号): 一致 不一致 鼓包 缺肉
- 3. 全车玻璃: _____ 位置 正常 气泡 裂纹 碎裂
- 4. 四门防撞条(外观)(如配置): 一致 不一致
- 5. 左右后视镜(外观): 一致 不一致

四 功能性检查

- 1. 天窗功能(如配置): 正常 无法开启 无法关闭 遮阳板无法正常关闭
- 2. 音响娱乐功能: 正常 无法开机 无声音 屏幕显示不正常(包括无显示)
- 3. 空调功能(当环境温度大于5℃时检查): 正常 无法制冷 出风模式不正常 异响
- 4. 四门玻璃升降功能(配置电动升降开关):
左前门: 正常 无法升降 右前门: 正常 无法升降
左后门: 正常 无法升降 右后门: 正常 无法升降
- 5. 遥控钥匙(如配置): 正常 无法开门 无法关门 钥匙找不到
- 6. 四门开关: 正常, 无法开启 无法关闭 门开关异响
- 7. 雨刮检查: 喷水正常 动作正常

其他: _____

检查人签名: 李响



李响 王明