

工程三方验收记录

建设单位：浚县王庄镇中心卫生院

工程名称	王庄镇中心卫生院预防保健楼改扩建项目	施工单位名称	河南乾哈建筑工程有限公司
施工标准及编号		分部工程名称	
工程部位	保健楼三楼		
内容	1、保健楼三楼扩建钢筋混凝土工程、钢结构工程。 2、保健楼三楼装饰装修工程。 3、保健楼三楼电气工程。 4、保健楼三楼给排水工程。		
施工单位 自查结论	意见：验收合格 技术负责人：杨磊石 2015年2月27日 意见：验收合格 项目经理：李汀 2015年2月27日		
监理单位 验收结论	意见：验收合格 专业监理工程师：张强 2015年2月27日 意见：验收合格 总监理工程师：宋连豪 2015年2月27日		
建设单位 验收结论	意见：验收合格 项目负责人：申国志 2015年2月27日		

注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。